## РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ



## ДОЛЯ СТРАН СОЦИАЛИЗМА В МИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ




## КРАХ КОЛОНИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИМПЕРИАЛИЗМА



## РОСТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ





1. Пассажирская кабина


2. Сиденье 3. Редуктор двигателя 4. Створки вентилятора 5. Соединительный вал

6. Люк

7. Онно пассажирской ка-

7. Окно пассажирской кабины
8. Регулятор напряжения.
9. Преобразователь ПО-250 А
10. Фильтр-отстойник
11. Преобразователь ПАГ-1Ф
12. Преобразователь ПТ-200ц
13. Рычаг шаг-газа
14. Сиденье пилота


ВЕРТОЛЕТ Ка-26



- 15. Ручка двери пилота 16. Педали 17. Колесо переднего пи Колесо переднего шасси
   Ручка циклического ша-
- га
- Рычаги газа двигателей
   Стойка переднего шасси
   Приемник воздушного
- давления 22. Бортовой анкумулятор 23. Центральный пульт приборной доской


- 25. Сте<mark>клоочистители</mark> 26. Радиостанция II
- 26. 27. Вентилятор Приемник
- температуры наружного воздуха
- 29.
- 29. Верхний пульт 30. Узел защиты и комму-
- тации
- Топливный бак
- 32. Качалки управления 33. Бачок противообледени-тельной системы стекол кабины
- Гидроблок
- 35. 36. Гидроусилители Обтекатель
- Главный редуктор
- Коллектор противообле-денительной системы
   Нижний автомат-перекос

- мера Антенна радиостанции II
- 49. 50. Консоль
- стабилизатора
- 51. 52.
- 53.
- 54.
- 55.
- Консоль
  Киль
  Руль поворота
  Стабилизатор
  Руль высоты
  Антенна радиостанции I
  Проблесковый маяк
  Хаостовой аэронавига-57.
- ционный огонь Левая хвостовая б Маслобан двигателя
- 58. балка
- 60.
- Маслорадиатор Стойка главного Колесо главного 61. шасси шасси
- 63.
- Двигатель Бортовой аэронавигаци-64. онный огонь



При большой скорости перекачки горючего При большой скорости перекачки горючего из бензозаправщика в бани самолета происходит электризация и перенос зарядов двойного слоя (как поназано на рисунке вверху), что может стать причиной искрового разряда и взрыва. Чтобы этого не происходило, применяются специальные меры безопасности. Причудливый рисунок на фото слева показывает зоны распределения заряда статичества. На полистиреновой пла-


ского электричества на полистиреновой пла-





стинке, вышедшей из-под пресса, Зеленая зона заряжена положительно, красная — отрицательно. А на фото вверху — сильный пожар, вызванный этими же самыми зарядами статиэтими же самыми зарядами статичесного электричества на экспериментальной полигонной установке.

Будучи носителем большого статирудучи носителем оольшого статического заряда (до нескольних тысяч вольт), человек сам может стать причиной взрыва. На рисунке внизу показано, как при контакте с заряженной тканью на клеепромазоччой машине происходит электризация машине происходит электризация тела оператора. Взрыв произошел в тот момент, ногда оператор, забыв о соблюдении правил техники безопасности, стал замерять уровень горючей жидности в смесительном аппарате.



Внимание: статическое электричество!